

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Гатчинской районной организации Ленинградской
областной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

«01» марта 2024 года
И.В. Запашикова

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Войсковицкая средняя общеобразовательная
школа №1»
Артюх Т.В.



«01» марта 2024 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №1» структурное подразделение, реализующее образовательные программы дошкольного образования				
Фактический адрес	188360, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Войковицы, площадь Манина, дом 23				
Юридический адрес	188360, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Войковицы, площадь Манина, дом 21				
Телефон	63-416, pochta-v1@mail.ru				
E-mail	pochta-v1@mail.ru				
Вид деятельности	Образование дошкольное				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района				
Форма собственности объекта	Оперативное управление				
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа				
Количество и назначение входов	6 входов для посещения				
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	100/день				
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Есть				
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет				
Возможность дистанционного обслуживания	Нет				
Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	«А»	«А»	«ДУ»	«А»	«А»
Входная группа	«ВНД»	«А»	«ДУ»	«А»	«А»

Пути движения	«ДУ»	«А»	«ДУ»	«А»	«А»
Зона оказания услуг	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«А»	«А»
Санитарно-бытовые помещения	«ВНД»	«ДУ»	«ДУ»	«А»	«А»

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

1. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	доступно	доступно	не доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	не доступно	доступно	доступно	доступно	доступно

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	ДП-И (О, С, Г, У)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, У)
Все зоны и участки объекта в целом	ДЧ-В

** Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

3. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта***
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в доработке для С в рамках текущего ремонта
Вход (входы) в здание	Требуется проведение работ по устройству пандуса и перил в рамках текущего ремонта
Путь (пути) движения внутри здания	Нуждается в доработке для С в рамках текущего ремонта
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Доступно
Санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудование поручнями для инвалидов-колясочников и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата в рамках текущего ремонта
Система информации и связи (на всех зонах)	Нуждается в доработке для С, Г в рамках текущего ремонта
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка табличек, указателей
Все зоны и участки объекта в целом	Нуждается в доработке для С в рамках текущего ремонта

*** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации - полная доступность среды и предоставляемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Здание *Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №1" структурного подразделения, реализующего образовательные программы дошкольного образования* **доступно** для следующих категорий инвалидов: с нарушением слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, **частично доступно** для инвалидов с нарушениями зрения и передвигающихся на креслах-колясках.

Для адаптации здания *Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №1" структурное подразделение, реализующее образовательные программы дошкольного образования* для инвалидов с нарушениями зрения и передвигающихся на креслах-колясках, необходимо применение индивидуальных решений и применения ТСП (Технических средств реабилитации).

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от «21» февраля 2024 г.

Дата составления паспорта: «01» марта 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «21» февраля 2024 г.
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа 1» структурное подразделение, реализующее образовательные программы дошкольного образования
Фактический адрес	188360, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Войсковицы, пл. Манина, д.23
телефон	63-416; 63-403
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района
Вид деятельности	Образование дошкольное
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг	100/день
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа
Количество и назначение входов	6 входов для посещения
Год постройки	1970 г.
Год последней реконструкции	2015 г.

1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	800 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 522,530,536,540,523,524,526
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	есть		
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет

Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,10 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, Г, У
- информация об объекте	есть	Установить табличку на калитке со шрифтом Брайля		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	140,0 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	1			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	К, О
Габариты машино-места для	5,0 м			5,0 м		К, О

инвалидов (глубина)				и более		
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
-ширина тротуара (пути движения)	3,0 м	Укладка тактильной плитки		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, Г, У
-указатели направления движения	нет	Установка указателей направления движения		Имеются	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	-
- места отдыха	нет			Имеются		-
Открытая лестница (лестница на рельефе территории: нет						
- высота подъема справочно	-					-
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	-
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	-

(при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)				необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	
Звуковой маяк у входа	нет	Установить звуковой маяк		Имеется	Допустимо отсутствие	-
Тамбур	есть					
Глубина	1,45 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	О, Г, У
Ширина	4,6 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	О, Г, У
Двери распашные, справочно	есть	Контрастная маркировка стекла				О, Г, У
Двери автоматические, справочно	нет					-
- ширина дверного проема в свету	0,95			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	О, Г, У
- высота порога наружного, внутреннего	0,025			0,025 м и менее	более 0,025 м	О, Г, У
Лестница на уровень 1-го этажа	нет					
Маркировка ступеней	-	Маркировка ступеней		Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Поручни с двух сторон:	-			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	-
- на высоте	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	-

-горизонтальные завершения поручня	-			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	-			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Пандус переносной	нет			-	Наличие	-
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	нет			наличие	-	-
- мобильный	нет			-	наличие	-
Коридоры/холлы	есть					
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,22 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	О, Г, У
Разворотные площадки, глубина	1,2 м			1,2 м и более	Менее 1,2м	-
Разворотные площадки, ширина	1,9 м			1,2 м и менее	Менее 1,2м	-
Указатели направления движения, входа, выхода	есть			Имеются	Допустимо отсутствие	О, Г, У
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	есть	Дополнительно установить пиктограммы		Имеются		О, Г, У
Речевые информаторы и маяки	нет			Имеются		-
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет	Установка текстового табло		Имеются		-
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет			Имеются		-
Тактильная схема	есть			Имеются		С, Г

Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О, Г, У
- зона для коляски на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	К, О, Г, У
Лестница на второй этаж (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней		Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	О, Г, У
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	на высоте 0,57 см; 0,92 см; 1,23 см			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, Г, У
- горизонтальные завершения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, Г, У
- не травмирующие окончания	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	О, Г, У
- указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, Г, У
Лифт пассажирский	нет					
Кабина:	-					-
- длина	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	-
- ширина	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	-
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
- поручни	-			Имеется	Допустимо отсутствие	-
Световая информация	-			Имеется		-
Звуковая информация	-			Имеется		-
Знак доступности	-			Наличие		-
Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие		-
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	О, Г, У
Высота порога	нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	О, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	Установка табличек со		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	О, Г, У

- уклон Формула расчета уклона пандуса $v \% = (H : L) \times 100\%$.	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м		-
-на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м		-
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	0,55м Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	нет			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	-
Габариты площадки (глубина) с пандусом	нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	-
Габариты площадки (ширина) без пандуса	5,25 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, Г, У
Габариты площадки (глубина) без пандуса	3,25 м			Не менее 1,5 м, при	Не учитывается	О, Г, У

				втоматических дверях не менее 1,2 м		
Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	1,18 м, есть			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	О, Г, У
Навес	нет			Наличие		-
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть			Наличие		О, Г, У
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, Г, У
Маркировка ступеней	нет	Необходимо произвести маркировку ступеней		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, Г, У
Поручни с двух сторон	есть			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, Г, У
- на высоте	1,18			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, Г, У
- завершения поручней за пределами марша	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
- не травмирующие окончания	нет			Наличие		Г, У
Пандус наружный	нет					

Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-	Требуется установка пандуса		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	-
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	-
Высота подъема одного марша (максимальная)	-			0,8 м и менее	Не ограничена	-
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	-					-
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 м и более	не менее 1,0 м	-
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	-
-промежуточная прямая, длина	-			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная прямая, ширина	-			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	-
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	-
Поручни с двух сторон:	-			наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7-0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8-1,0 м		-
- горизонтальные завершения поручней	-			Имеются	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	-			Имеются		-
Нескользящее покрытие (при намокании)	-			Наличие		-
Наружный подъемник	нет			Наличие при		-

		шрифтом брайля				
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	О, Г, У
- размещение на высоте	1,62 м			1,8 м и менее	Не учитывается	О, Г, У
- высота прописных букв	0,05 м			0,016 м и более	Не учитывается	О, Г, У
Зона для кресла-коляски	есть			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	О, Г, У
Музыкальный зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	1			2% и более	Не менее одного места	О, Г, У
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	0,8 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	О, Г, У
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Не учитывается			2 % и более	Не учитывается	О, У
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет	Требуется оборудование зоны обслуживания инвалидов на 1-ом этаже		Не требуется	Имеется	
Спортивный зал						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	1			2% и более	Не менее одного места	О, Г, У
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	0,8 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	О, Г, У
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Не учитывается			2 % и более	Не учитывается	О, У

Санузел для посетителей	есть			Имеется	-	О, Г, У
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	есть	Установка оборудования для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата		Имеется	-	О, Г, У
Знак доступности помещения	нет	Приобретение знаков		Имеется	Допустимо отсутствие	-
Тактильная маркировка	нет	Установка таблички со шрифтом Брайля		Имеется		-
Ширина дверного проема	0,6 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	О, Г, У
Габариты санузла/кабины (длина)	2,1 м			1,8 и более	1,6 м	О, Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	0,86 м			1,65 м		О, Г, У
Опорные поручни	есть	Приобретение поручней		Имеется	Стационарный у стены	Г, У
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	Г, У
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет			0,8 м		-
- крючки для костылей	нет	Приобретение и установка		Наличие	Допустимо	-
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	0,42 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	Г, У
- зона у раковины (ширина)	0,53 м			0,8 м и более		Г, У
- высота раковины	0,89 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	Г, У

- опорный поручень	нет	Приобретение опорного поручня		Наличие	Допустимо отсутствие	-
Кабины для инвалидов:	нет					-
- количество кабин	-			справочно		-
- знак доступности кабины	-			Имеется	Отсутствует	-
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
Габариты санузла/кабины (длина)	-			1,8 и более	1,6 м	-
Габариты санузла/кабины (ширина)	-			1,65 м и более	1,5 м	-
Опорные поручни	-			Имеется	Стационарный у стены	-
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	-			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	-
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
- крючки для костылей	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта - установка тактильной схемы на калитку, звуковых маяков для людей с нарушением зрения, указателей путей движения для людей с нарушением слуха, укладка тактильной плитки для людей с нарушением зрения.
- на входной группе - установка тактильной плитки и маркировка ступеней для людей с нарушением зрения, установка пандуса для инвалидов-колясочников.
- на путях передвижения – маркировка стеклянных дверей и лестничных ступеней, установка тактильных табличек и пиктограмм.
- в зоне оказания услуги – организация специальной зоны для обслуживания инвалидов. Установка табличек со шрифтом Брайля.
- в санитарных помещениях – размещение знака доступности для инвалидов, установка поручней к унитазу и раковине, установка держателей для костылей и сигнального звонка.

Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа 1»
структурное подразделение, реализующее
образовательные программы дошкольного образования



_____ Т.В. Артюх

Члены комиссии:

Заведующая хозяйством МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа 1»
структурное подразделение, реализующее
образовательные программы дошкольного образования

_____ М.В. Воеводова

Зам. директора по безопасности МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа 1»
структурное подразделение, реализующее
образовательные программы дошкольного образования

_____ Т.В.Зубарева

Председатель Гатчинской районной организации ЛОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»



_____ И.В. Запащикова